

Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Cieszynie  
43-400 Cieszyn, pl. Kościelny 6  
NIP 548-10-75-645  
tel. 33 813 32 20

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Program działań budowlano-konserwatorskich przy ogrodzeniu  
starego i nowego cmentarza ewangelickiego w Hażlachu  
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków**

Właściciel: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie  
Pl. Kościelny 6  
43-400 Cieszyn

Data opracowania: sierpień 2023

## Opis zabytku

Kościół ewangelicko-augsburski w Hażlachu jest świątynią filialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Kościół został zbudowany w roku 1872, pierwotnie jako kaplica cmentarna dla potrzeb miejscowej ludności ewangelickiej. Budynek kościoła z trzech stron otoczony jest terenem starego cmentarza, na którym zachowały się pojedyncze nagrobki, a który wyłączony jest z dalszych pochówków. W roku 1932 vis a vis głównego wejścia do kościoła założony został nowy cmentarz, który do dziś służy jako czynna nekropolia.

Zarówno stary, jak i nowy cmentarz, zgodnie z wymogami dotyczącymi takiego obiektu, otoczone były i są ogrodzeniem, przy czym szczególną wartość stanowi murowana brama prowadząca na nowy cmentarz sięgająca swą historią czasu jego założenia. Na murowanych, otynkowanych słupach nawiązujących kolorem do gmachu kościoła zawieszona jest wykończona łukowo metalowa, dwuskrzydłowa brama ozdobiona kutymi elementami oraz łukowo wykończone furtki boczne.

Budynek kościoła, cmentarz parafialny stary, cmentarz ewangelicki nowy oraz kaplica na cmentarzu ewangelickim figurują w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BB1C/00060923/2, zaś w rejestrze gruntów figuruje pod pozycją: obręb Hażlach ul. Spokojna, na działkach nr: 1332/2 (nowy cmentarz) i 1311/13 (kościół i stary cmentarz).

## Opis działań budowlano-konserwatorskich

Zakłada się wykonanie następujących działań budowlanych i konserwatorskich

1. Renowacja historycznej bramy wejściowej na nowy cmentarz ewangelicki w Hażlachu
  - oczyszczenie i impregnacja słupów bramy
  - uzupełnienie ewentualnych uszczerbków tynku
  - malowanie słupów w kolorze nawiązującym do istniejącej kolorystyki oraz elewacji kościoła
  - renowacja metalowej, dwuskrzydłowej bramy, dwóch bramek bocznych oraz napisu nad bramą poprzez piaskowanie, ocynkowanie i malowanie bramy na kolor czarny matowy wraz z naprawą i uzupełnieniem brakujących elementów dekoracyjnych bramy
  - naprawa zamków
2. Wymiana frontowego ogrodzenia nowego cmentarza
  - wykonanie podmurówki z gładkich elementów betonowych malowanych w kolorze analogicznym jak brama główna
  - wymiana dotychczasowego, współczesnego ogrodzenia siatkowego po obu stronach historycznej bramy głównej na przęsła metalowe, spawane nawiązujące do kształtu i charakteru bramy, cynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny matowy; szerokość przęsła ok 2,5 m, zawieszane na metalowych słupkach o przekroju kwadratu i boku ok. 10 cm,
3. Wymiana dotychczasowego ogrodzenia siatkowego wzdłuż boków oraz w tylnej części cmentarza na nowe, analogiczne ogrodzenie siatkowe mająca na celu zabezpieczenie całości założenia cmentarnego
4. Wymiana frontowego ogrodzenia starego cmentarza

- wykorzystanie istniejącej podmurówki betonowej do montażu nowego ogrodzenia z zastrzeżeniem jej kolorystycznego dopasowania do analogicznej podmurówki na nowym cmentarzu
  - wymiana dotychczasowego, współczesnego ogrodzenia siatkowego na pręta metalowe, spawane nawiązujące do wzoru bramy nowego cmentarza, cynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny matowy; szerokość pręta ok 2,5 m, zawieszane na metalowych słupkach o przekroju kwadratu i boku ok.10 cm,
5. Wymiana dotychczasowego ogrodzenia siatkowego wzdłuż boków oraz w tylnej części starego cmentarza na nowe, analogiczne ogrodzenie siatkowe mająca na celu zabezpieczenie całości założenia przykościelnego.

Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Cieszynie  
43-400 Cieszyn, pl. Kościelny 6  
NIP 548-10-75-645  
tel. 33 813 32 20

PROBOSZCZ  
PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ  
w CIESZYNIE  
*Marcin Brzóska*  
Ks. Marcin Brzóska

Dokumentacja obrazowa i fotograficzna



Fot 1.: Brama na nowym cmentarzu – lata 30-te XX wieku



Fot. 2.: Brama na nowym cmentarzu – stan obecny




Fot. 3.: Brama na nowym cmentarzu – stan obecny



Fot. 4.: Współczesne ogrodzenie cmentarza podlegające wnioskowanej wymianie

### Wzór 1



Fot. 5.: Projekt przęsla ogrodzeniowego do zastosowania przy planowanych prace

Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Cieszynie  
43-400 Cieszyn, pl. Kościelny 6  
NIP 548-10-75-645  
tel. 33 813 32 20

**PROBOSZCZ**  
PARAFII EWANGELICKO-AUGSBUERSKIEJ  
w CIESZYNI  
*Ks. Marcin Brzóska*